

Reclamo Nro:	Ciudad: <u>Lombayque</u>
Propietario:	Proyecto: <u>Sol de Lombayque II</u>
Mz y Lt: <u>N7 LT-01</u>	Fecha y Hora: <u>05/03/24 10:00 AM</u>

Observaciones atendidas:

Observación 1: Fisura en muro exterior
 Fecha inicio: 05/03/24
 Fecha término: 05/03/24
 Comentario: A manera de liberalidad, se procede a atender el inconveniente de existencia de fisura externa (codo lateral)

Observación 2: Fisura en muro interior
 Fecha inicio: 05/03/24
 Fecha término: 05/03/24
 Comentario: A manera de liberalidad, se procede a atender el levantamiento de observaciones de fisura interna en sala comedor y baño. En este mismo, pintado de tabicados intermedios.

Observación 3:
 Fecha inicio:
 Fecha término:
 Comentario:


Observación 4:
 Fecha inicio:
 Fecha término:
 Comentario:


Observación 5:
 Fecha inicio:
 Fecha término:
 Comentario:

Observación 6:
 Fecha inicio:
 Fecha término:
 Comentario:

Para ser llenado por Cliente:

Yo Lizeth Viviana Valdez Diaz propietario de la v
N7 LT-01 indico que se han corregido todas las observaciones descri
 presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.


 Post Venta Constructora Galilea


 Propietario