



Reclamo Nro:	Ciudad: <u>Zumbayqui</u>
Propietario:	Proyecto: <u>Sol de Zumbayqui II</u>
Mz y Lt: <u>A7 - 18</u>	Fecha y Hora: <u>24-02-24</u>

**Observaciones atendidas:**

Observación 1: <u>Fisura en baño piso</u>
Fecha inicio: <u>24-02-24</u>
Fecha término: <u>24-02-24</u>
Comentario: <u>* Se levanta observacion en baño piso quedando conforme.</u>

Observación 2: <u>baja presion de agua (No mas agua)</u>
Fecha inicio: <u>24-02-24</u>
Fecha término: <u>24-02-24</u>
Comentario: <u>se inspecciona valores de presu y estos se encuentran conforme.</u>

Observación 3:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 4:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 5:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 6:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Para ser llenado por Cliente:

Yo Jane Kelly ofiniano Rodriguez propietario de la vivienda  
indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el  
presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.

Post Venta Constructora Galilea

Propietario