

Reclamo Nro:	Ciudad: <u>Lambayeque</u>
Propietario:	Proyecto: <u>Sol de Lambayeque II</u>
Mz y Lt: <u>A7 - LT-21</u>	Fecha y Hora: <u>18-03-24 / 4:00 PM</u>

OBSERVACIONES ATENDIDAS:

Observación 1: <u>Apote palanca tanque maloro piso 2</u>
Fecha inicio: <u>18/03/24: 4:00 PM</u>
Fecha término: <u>18/03/24 4:30 PM</u>
Comentario: <u>Se realiza la inspección y se verifica la palanca de tanque que está floja, esto se debe al uso del mismo, se levanta la observación, se resulta que no es postventa por lo tanto no procede.</u>

Observación 2: <u>Respudo de cerradura baño piso 01</u>
Fecha inicio: <u>18/03/24 4:00 PM</u>
Fecha término: <u>18/03/24 4:30 PM</u>
Comentario: <u>Se realiza la inspección y se verifica que la cerradura de baño piso 1 presenta respudo al cerrar la cerradura, se procede a informar a propietario que este tipo de falla se debe al uso no adecuado, se levanta la observación, no es postventa - No procede.</u>

Observación 3: <u>01 Pieza cerámica blanca baño piso 2 - ohofondidad</u>
Fecha inicio: <u>18-03-24 - 4:00 PM</u>
Fecha término: <u>18-03-24 - 4:30 PM</u>
Comentario: <u>En fecha 04-03-24, se realizó el cambio de la pieza de cerámica en baño piso 2 por cambio de tonalidad, se recomienda la espera de 3 días para que se de el secado del mismo, por lo que esta como trabajo para subsanamiento.</u>


Observación 4:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 5:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 6:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Para ser llenado por Cliente:

Yo GIANELLO CHONATE ALVARADO propietario de la vivienda A7 LT. 27 indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.


Post Venta Constructora GALILEA


Propietario