

Reclamo Nro:	Ciudad: <u>Lombayique</u>
Propietario:	Proyecto: <u>Sol de Lombayique 4</u>
Mz y Lt: <u>V7 - L1-02</u>	Fecha y Hora: <u>01/04/24 4:20 p.m.</u>

OBSERVACIONES ATENDIDAS:

Observación 1: <u>Fisura muro, dormitorio 4</u>
Fecha inicio: <u>01-04-24 4:20 p.m.</u>
Fecha término: <u>01-04-24 4:20 p.m.</u>
Comentario: <u>Propietario esta conforme con la espera de 1 día para hacer uso de la pintura en tratamiento de fisuras de acuerdo a lo comentado.</u>

Observación 2:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 3:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 4:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 5:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:


Observación 6:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Para ser llenado por Cliente:

Yo Erika Cecilia Valdeira Dauruin 47592364 propietario de la vivienda
 _____ indico que se han corregido todas las
 observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.



 Post Venta Constructora GALILEA



 Propietario