

Reclamo Nro:	Ciudad: <u>Lambayeque</u>
Propietario:	Proyecto: <u>Sol de Lambayeque II</u>
Mz y Lt: <u>N7-09</u>	Fecha y Hora: <u>17-05-24 3:00 PM</u>

OBSERVACIONES ATENDIDAS:

Observación 1: <u>Filtración por Montante - Torquea.</u>
Fecha inicio: <u>17-05-24 3:00 PM</u>
Fecha término: <u>17-05-24 3:15 PM</u>
Comentario: <u>Se verifica, que debido a ducto 3/4 Torquea llevado presenta falla, se procede con el cambio quedando conforme la instalación</u>

Observación 2:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 3:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:


Observación 4:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:


Observación 5:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 6:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Para ser llenado por Cliente:

Yo Luis Ricardo Soregri Ceguin propietario de la vivienda
indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.


Post Venta Constructora GALILEA


Propietario