


HOJA DE CARGO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POST VENTA



Reclamo Nro:	Ciudad: Lambayque
Propletario:	Proyecto: Sol de Combayage D
Mzylt: 47-02	Fecha y Hora: 28 - 05 - 24 10:00 84
OBSERVACIONES ATENDIDAS:	
Observación 1: Fil hación de acou por tohera de 1660x	Observación 2:
Fecha inicio: 28 - 05 - 24 10 : 00 64	Fecha inicio:
Fecha término: 28 - 05 - 24 10: 30 DH	Fecha término:
Comentario:	Comentario:
Se Jelifica Filhaccon y se proude con U	
Cumbic de volvale check.	
and the same of th	
Observación 3:	Observación 4:
Fecha inicio:	Fecha inicio:
Fecha término:	Fecha término:
Comentario:	Comentario:
	Comentario
Observación 5:	Observación 6:
Fecha inicio:	Fecha inicio:
Fecha término:	Fecha término:
Comentario:	Comentario:
Para ser llenado por Cliente:	
yo Crika cecilia Valdera Damian	47 592364 propietario de la vivienda
10	indico que se han corregido todas las
observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.	
(and S)	Retrus

Post Venta Constructora GALILEA

Propietario