

Reclamo Nro:	Ciudad: <u>Zambujuel</u>
Propietario:	Proyecto: <u>Sol de Zambujuel II</u>
Mz y Lt: <u>A7-23</u>	Fecha y Hora: <u>12-06-24 3:00 PM</u>

**OBSERVACIONES ATENDIDAS:**

Observación 1: Filtros en union universal lavaplatos

Fecha inicio: 12-06-24 3:00 PM

Fecha término: 12-06-24 3:20 PM

Comentario:  
Se procede con el cambio de valvula y Union universal de 1/2 de la conexión de lavaplatos.

Observación 2: Pintado de zona desde 2a planta hasta

Fecha inicio: 17-06-24 3:00 PM

Fecha término: 17-06-24

Comentario:  
Se estima un promedio de 5 días para que seque la humedad y se proceda con el pintado del muro en la zona de filtros

Observación 3:

Fecha inicio:

Fecha término:

Comentario:

Observación 4:

Fecha inicio:

Fecha término:

Comentario:

Observación 5:

Fecha inicio:

Fecha término:

Comentario:

Observación 6:

Fecha inicio:

Fecha término:

Comentario:

**Para ser llenado por Cliente:**

Yo Nils Angel Barrios Paschi propietario de la vivienda  
Mz A7. Lt 23. 2da etapa indico que se han corregido todas las  
observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.

  
Post Venta Constructora GALILEA

  
Propietario