


CONSTANCIA DE VISITA DE INSPECCIÓN



Por el presente se deja constancia que un representante de CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C. se hizo presente para la inspección de las observaciones que nos dio a conocer al área de post venta de nuestra empresa, en el inmueble ubicado en:

Ciudad:	Pivra - Castilla
Propietario:	Minteresde I Jose Zeballos Villone
	rónico: villane @ hofmail.com.
Mz y Lt:	
Reclamo Nro	o: 177v-Pv-2025-003
Fecha:	09/24/2025
	cliente: Daños causados por construcción aledeña.

INSPECCIÓN DE OBSERVACIONES:

Observaciones :	-Presencia de fisuros en muras. -Ventunas y manpara descuadrada. -Fisuras en mura divisar.
Fecha y hora inicio:	09/04/2025 - 10:00 am
Hora término:	10:13 am
Comentario:	Se evidencia en la visita las observaciones indicadas por el cliente, las cuales serán revisados y validadas para su procedencia.

Un representante de nuestra empresa se comunicará con usted y/o enviará una comunicación para informarles sobre la procedencia y/o improcedencia de su reclamo.

DNI: 72289202 Osve Santo Zafore

Firman en señal de conformidad.

Post Venta Constructora GALILEA

Propietario