

Reclamo Nro: <i>MTV 11-PV-056-2020</i>	Ciudad: <i>Piura</i>
Propietario: <i>Lorena Beatriz Arica Dominguez</i>	Proyecto: <i>MTV 11</i>
Mz y Lt: <i>M7.0-27.17</i>	Fecha y Hora: <i>06/01/20</i>

Observaciones atendidas:

Observación 1: <i>Filtración en tanque de inodoro</i>
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario: <i>Se solucionó ajustando el jebes que hay entre tanque de inodoro y base.</i>

Observación 2:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 3:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 4:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 5:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 6:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Para ser llenado por Cliente:

Yo *Lorena Beatriz Arica Dominguez* propietario de la vivienda *0-17* describas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado. indico que se han corregido todas las observaciones

Post Venta Constructora Galilea

Propietario