



| | |
|--|-------------------------------|
| Reclamo Nro: | Ciudad: <i>Pina</i> |
| Propietario: <i>Amy Chávez Cornejo</i> | Proyecto: <i>RTV-II</i> |
| Mz y Lt: <i>Z 17</i> | Fecha y Hora: <i>16/05/23</i> |

Observaciones atendidas:

| |
|---|
| Observación 1: <i>filtración en losa aligerada</i> |
| Fecha inicio: <i>16/05/23</i> |
| Fecha término: <i>16/05/23</i> |
| Comentario: <i>se estudió, filtración y se dio acabado en manchas por Humedad</i> |

| |
|----------------|
| Observación 2: |
| Fecha inicio: |
| Fecha término: |
| Comentario: |

| |
|----------------|
| Observación 3: |
| Fecha inicio: |
| Fecha término: |
| Comentario: |

| |
|----------------|
| Observación 4: |
| Fecha inicio: |
| Fecha término: |
| Comentario: |

| |
|----------------|
| Observación 5: |
| Fecha inicio: |
| Fecha término: |
| Comentario: |

| |
|----------------|
| Observación 6: |
| Fecha inicio: |
| Fecha término: |
| Comentario: |

Para ser llenado por Cliente:

Yo *Amy Chávez Cornejo* propietario de la vivienda *422 Bkt Itetex* indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.

Post Venta Constructora Galilea

Propietario