

Por el presente se deja constancia que un representante de CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C. se hizo presente para la inspección de las observaciones que nos dio a conocer al área de post venta de nuestra empresa, en el inmueble ubicado en:

Ciudad: Piura
Proyecto: MTV II
Propietario: _____
Correo electrónico: _____
Mz y Lt: U-25
Reclamo Nro: _____
Fecha: 18/8/23
Reclamo del cliente: _____

INSPECCION DE OBSERVACIONES:

Observaciones:	- "Asentamiento" en patio trasero (El propietario a realizado un vaciado en patio trasero)
Fecha y hora inicio:	18/8/23 - 4:15pm
Hora término:	9:30pm
Comentario:	Se comprobó que no había observación, más que todo el propietario tenía dudas sobre fisuras que habían salido en su piso vaciado por él. No hay observación por parte de alguna construcción que haya realizado Galilea.

Un representante de nuestra empresa se comunicará con usted y/o enviara una comunicación para informarles sobre la procedencia y/o improcedencia de su reclamo.

Firman en señal de conformidad.

Post Venta Constructora Galilea

Propietario