



Reclamo Nro:	Ciudad: <u>Piura</u>
Propietario: <u>Miguel Rodrigo Cueva Martinez</u>	Proyecto: <u>M+V II</u>
Mz y Lt: <u>AH 9</u>	Fecha y Hora: <u>9/05/24</u>

OBSERVACIONES ATENDIDAS:

Observación 1: <u>Malos olores en baño 2do piso</u>
Fecha inicio: <u>5/05/24</u>
Fecha término: <u>5/05/24</u>
Comentario: <u>Se inspeccionó sistema de desagüe de baño 2do piso, encontrándose desgaste en el anillo de cera de inodoro, por lo cual se producía malos olores. Por tema de liberalidad, se procedió a cambio de anillo de cera, eliminando los malos olores.</u>

Observación 2: <u>Fisuras en distintos ambientes</u>
Fecha inicio: <u>9/05/24</u>
Fecha término: <u>9/05/24</u>
Comentario: <u>La garantía en cuanto a fisuras se encuentra vencida (1 año), por lo cual no procede. Se encontraron fisuras de grosor de 0.05 a 0.30 mm en cielo raso y muros.</u>

Observación 3: <u>Placa quiñada y fuera de lugar</u>
Fecha inicio: <u>9/05/24</u>
Fecha término: <u>9/05/24</u>
Comentario: <u>Detrás del cerco de pasto - placa hay un árbol (en tamaño de 3 cms) el cual hay rastros de haber sido podado, el quíñe y desajuste de la placa, son indicios de haber sido golpeado al momento de podar dicho árbol. Por lo cual, no procede.</u>

Observación 4:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 5:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:


Observación 6:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Para ser llenado por Cliente:

Yo _____ propietario de la vivienda
_____ indico que se han corregido todas las
observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.



Post Venta Constructora GALILEA



Propietario