

Reclamo Nro:
 Propietario: **NOELIA ALARCON DIAZ**
 Mz y Lt: **C2 - Gf. 01**

Ciudad: **Chidayo**
 Proyecto: **Puerta del Sol II**
 Fecha y Hora:

Observaciones atendidas:

Observación 1: **Tratamiento de fisura (Masillado de tubito)**
 Fecha inicio: **17-09-24**
 Fecha término: **19-09-24**
 Comentario:
 Se procedio a Masillar el tratamiento realizado en la fisura dormitorio - sala estar

Observación 2: **Pintado de cielo raso**
 Fecha inicio: **17-09-24**
 Fecha término: **17-09-24**
 Comentario:
 Finalizado el Masillado e procede a pintar cielo raso las zonas intruandas

Observación 3:
 Fecha inicio:
 Fecha término:
 Comentario:


Observación 4:
 Fecha inicio:
 Fecha término:
 Comentario:

Observación 5:
 Fecha inicio:
 Fecha término:
 Comentario:

Observación 6:
 Fecha inicio:
 Fecha término:
 Comentario:

Para ser llenado por Cliente:

Yo **NOELIA NICOLE HUANAMBAL ALARCON (HIJA)** propietario de la vivienda
ME-0 LT. 02 indico que se han corregido todas las observaciones descritas en
 este documento y estoy conforme con el trabajo realizado.


 Post Venta Constructora Galilea

NIKI - 72845376
 Propietario