GALILEA
Construimos tu hogar

HOJA DE CARGO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POST VENTA

Reclamo Nro:	**Ciudad:** Chiclayo – La Victoria.
Propietario: Diana del Pilar Bardales Burga.	**Proyecto:** Puertas del Sol II
Mz y Lt: B-05	**Fecha y Hora:** 17/04/25 09:31 am

OBSERVACIONES ATENDIDAS:

Observación 1: Desprendimiento pintura puerta principal	**Observación 2:**
Fecha inicio:	**Fecha inicio:**
Fecha término:	**Fecha término:**
Comentario: Se realizó un nuevo recopeo de pintura en puerta(s) observadas por el propietario, dejandolas con un correcto acabado, dejando las observaciones levantadas, Quedando todo Conforme.	**Comentario:**
Observación 3:	**Observación 4:**
Fecha inicio:	**Fecha inicio:**
Fecha término:	**Fecha término:**
Comentario:	**Comentario:**
Observación 5:	**Observación 6:**
Fecha inicio:	**Fecha inicio:**
Fecha término:	**Fecha término:**
Comentario:	**Comentario:**

Para ser llenado por Cliente:

Yo Omar Sobrino Fernandez propietario de la vivienda _____ indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.

Post Venta Constructora GALILEA

Propietario 41277695

Escaneado con CamScanner