GALILEA
Construimos tu hogar

HOJA DE CARGO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POST VENTA

Reclamo Nro:	PDSII-PV-2025-016	Ciudad:	
Propietario:	MINOPE CHIRINOS INGE ERIKA	Proyecto:	
Mz y Lt:	N-33	Fecha y Hora:	

Observaciones atendidas:

Observación 1:	GARGOLA DESNIVELADA
Fecha inicio:	19/03/25 -
Fecha término:	19/03/25
Comentario:	SE COLOCO UNA GARGOLA NUEVA Y SE HIZO LA PRUEBA DE DESCARGUE DE AGUA. QUEDANDO TODO CONFORME.

Observación 2:	
Fecha inicio:	
Fecha término:	
Comentario:	

Observación 3:	
Fecha inicio:	
Fecha término:	
Comentario:	

Observación 4:	
Fecha inicio:	
Fecha término:	
Comentario:	

Observación 5:	
Fecha inicio:	
Fecha término:	
Comentario:	

Observación 6:	
Fecha inicio:	
Fecha término:	
Comentario:	

Para ser llenado por Cliente:

Yo ..... propietario de la vivienda ..... indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.

.....
Post Venta Constructora Galilea

.....
Propietario

Escaneado con CamScanner