

Por el presente se deja constancia que un representante de CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C. se hizo presente para la inspección de las observaciones que nos dio a conocer al área de post venta de nuestra empresa, en el inmueble ubicado en:


Ciudad: Chiclayo
Proyecto: Pisapas del Sol II
Propietario: Reynaldo Kusilo Vega
Correo electrónico: _____
Mz y Lt: N- 04
Reclamo Nro: _____
Fecha: 10/04/25
Reclamo del cliente: Pavimento hundido


DESCRIPCIÓN DE OBSERVACIONES:

Observación:	<u>to aislado (adogón) hundido</u>
Fecha:	<u>10/04/25</u>
Descripción:	<u>seguir hundido producto aparente de carga pasada por vehículo de carga en área anexa a caja de agua doméstica.</u>

Un representante de nuestra empresa se comunicará con usted y/o enviara una comunicación para informarles sobre la procedencia y/o improcedencia de su reclamo.

Firman en señal de conformidad:


Post Venta Constructora Galilea


Propietario

Patsy Neomi Quevedo Kuro
DNI: 72314698