

Reclamo Nro: SCH# - PV-2024-14	Ciudad: Trujillo
Propietario: Aguilera Asprido Monica	Proyecto: Sol de chon chon II
Mz y Lt: D2	Fecha y Hora: 08-03-24

Observaciones atendidas:

Observación 1: Filtros de tanque inodoro
 Fecha inicio: 08-03-24
 Fecha término: 08-03-24
 Comentario:
 Se solucionó la filtración del tanque de agua.

Observación 2:
 Fecha inicio:
 Fecha término:
 Comentario:

Observación 3:
 Fecha inicio:
 Fecha término:
 Comentario:

Observación 4:
 Fecha inicio:
 Fecha término:
 Comentario:


Observación 5:
 Fecha inicio:
 Fecha término:
 Comentario:

Observación 6:
 Fecha inicio:
 Fecha término:
 Comentario:

Para ser llenado por Cliente:

Yo Aguilera Asprido Monica Vanessa propietario de la vivienda
 indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el
 presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.

CONSTRUCTORA GALILEA SAC
 Post Venta Constructora Galilea
 Raul E. Castañeda Muñoz
 ASISTENTE RESIDENTE
 C.I. 224485



 Propietario