

Reclamo Nro: <u>SCHI-PI-2024-041</u>	Ciudad: <u>Trujillo</u>
Propietario: <u>Sánchez Parco Rose Angelica</u>	Proyecto: <u>Sol de chon chon II</u>
Mz y Lt: <u>G-703503</u>	Fecha y Hora: <u>30/05/24</u>

Observaciones atendidas:

Observación 1: Filtración de Baño
 Fecha inicio: 22/05/24
 Fecha término: 22/05/24
 Comentario:
Se reparó filtración y se endepo nuevamente.

Observación 2: Explosión de termo
 Fecha inicio: 29/05/24
 Fecha término: 30/05/24
 Comentario:
Se realizó mantenimiento interno de la termo por parte del proveedor (Aquamax)

Observación 3:
 Fecha inicio:
 Fecha término:
 Comentario:

Observación 4:
 Fecha inicio:
 Fecha término:
 Comentario:


Observación 5:
 Fecha inicio:
 Fecha término:
 Comentario:

Observación 6:
 Fecha inicio:
 Fecha término:
 Comentario:

Para ser llenado por Cliente:

Yo propietario de la vivienda indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.


 CONSTRUCTORA GALILEA SAC
 Post Venta Construcción Galilea
 Raul E. Castañeda
 ING. ASISTENTE RESIDENTE
 I.D. 224485


 Yesenia Sánchez Parco
 Propietario 75652289

12:42 PM