



Por el presente se deja constancia que un representante de CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C. se hizo presente para la inspección de las observaciones que nos dio a conocer al área de post venta de nuestra empresa, en el inmueble ubicado en:


Ciudad: Tropi, Ilo  
Proyecto: Sol de chan chan II  
Propietario: Collantes Soriano Julio Cesar  
Correo electronico: .....  
Mz y Lt: D- 4082  
Reclamo Nro: SCHII-PI- 2024-053  
Fecha: 29/05/24  
Reclamo del cliente: Filtración por trampo de baño

**INSPECCION DE OBSERVACIONES:**

Observaciones :	<u>Severísima filtración en locutorio de 2<sup>do</sup> piso.</u>
Fecha y hora inicio:	<u>29/05/24</u>
Hora término:	<u>29/05/24</u>
Comentario:	

Un representante de nuestra empresa se comunicará con usted y/o enviara una comunicación para informarles sobre la procedencia y/o improcedencia de su reclamo.

Firman en señal de conformidad.

  
.....  
Post Venta Constructora Galilea

  
.....  
Propietario