

HOJA DE CARGO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POST VENTA



Reclamo Nro: 504 T-P1 - 2024 - 08	Ciudad: TOJilo
Propietario: Habich Rengito Liz Haydo	Proyecto: Sol de chan dran I
Mz y Lt: [+3- 504	Fecha y Hora: 22/08/24
Observaciones atendidas:	
Observación 1: Therma prende y Lpaga.	Observación 2:
Fecha inicio: 22 08 24	Fecha inicio:
Fecha término: 92108/24	Fecha término:
Comentaria	Comentario:
Se solucionó problemo contrermo	
Se combio los pilos.	
Observación 3:	Observación 4:
Fecha inicio:	Fecha inicio:
Fecha término:	Fecha término:
Comentario:	Comentario:
Observación 5:	Observación 6:
Fecha inicio:	Fecha inicio:
Fecha término:	Fecha término:
Comentario:	Comentario:
Para ser llenado por Cliente:	
	indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el
presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.	Dosige &
Post Venta Constructora Galilea	Propietario