

Post Venta Constructora Galilea

## HOJA DE CARGO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POST VENTA

Reclamo Nro: SOHT-PU-2074_073  Propietario: Montero Bayona Elsa Estaciola  Mz y Lt: 74-108 (704103)  Observaciones atendidas:	Proyecto: Solds chan don I Fecha y Hora: 11-21-24
Observación 1: Pieros de ceramico de diferente color Fecha inicio: 02/11/24 Fecha término: 11/11/24 Comentario: Se combionon los propos de diferente color.	Observación 2: Fecha inicio: Fecha término: Comentario:
Observación 3: Fecha inicio: Fecha término: Comentario:	Observación 4: Fecha inicio: Fecha término: Comentario:
Observación 5:	Observación 6:
Fecha inicio:	Fecha inicio:
Fecha término:	Fecha término:
Comentario:	Comentario:
Para ser llenado por Cliente:  Yo	