

HOJA DE CARGO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POST VENTA



Reclamo Nro: SCHTD1 - 2024 - 108	Ciudad: Tc., 211/10
Propietario: I = 0.00 of Over City	Ciudad: Trojillo
Propietario: 150 n 3 ales Diaz Claudia Victoria	
MzyLt: E-5016	Fecha y Hora: 18/12/24
OBSERVACIONES ATENDIDAS:	
Observación 1: FiSUPQS	Observación 2:
Fecha inicio: 16/12/24	Fecha inicio:
Fecha término:\\8\12\24	Fecha término:
Comentario:	Comentario:
Se reparaton todas los Fisuras de	
la vivienda.	
Observación 3:	Observación 4:
Fecha inicio:	Fecha inicio:
Fecha término:	Fecha término:
Comentario:	Comentario:
Observación 5:	Observación 6:
Fecha inicio:	Fecha inicio:
Fecha término:	Fecha término:
Comentario:	Comentario:
	18/12/24
	to the second
	Interiors: Pallen les extensis.
	Interiors; Pallen les extensis.
Para ser llenado por Cliente:	6h
Of a 1/1/2 O 1/2 O	
40 Claudia Victoria Jougos Mar	propietario de la vivienda
E-16	indico que se han corregido todas las
observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.	
CONSTRUCTORA GADILEA S.A.C	
	(2)
Raul E. Castaneda Muñoz	(Curper)
Cip: 224485 Constructora GALILEA	Propietario