



Por el presente se deja constancia que un representante de CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C. se hizo presente para la inspección de las observaciones que nos dio a conocer al área de post venta de nuestra empresa, en el inmueble ubicado en:

Ciudad: Troyillo  
 Proyecto: Sol de den Chan II  
 Propietario: Salazar Velosquez De Duran Gioivello Veronice  
 Correo electrónico: \_\_\_\_\_  
 Mz y Lt: D-10  
 Reclamo Nro: \_\_\_\_\_  
 Fecha: 19-03-25  
 Reclamo del cliente: Filtración en pebeto adarador.

**INSPECCIÓN DE OBSERVACIONES:**

Observaciones:	Se aprecia fuga con señales de humedad, la capa termo plástica este lleno de agua.
Fecha y hora inicio:	19-03-25
Hora término:	19-03-25
Comentario:	

Un representante de nuestra empresa se comunicará con usted y/o enviará una comunicación para informarles sobre la procedencia y/o improcedencia de su reclamo.

Firman en señal de conformidad.

CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C.  
 Raul E. Castañeda Muñoz  
 ING. CAMPO  
 CIP: 224485

Post Venta Constructora GALILEA

Propietario