

Reclamo Nro: <u>SCA- P- 2025-027</u>	Ciudad: <u>Trujillo</u>
Propietario: <u>Tomas Saldana Juan Carlos</u>	Proyecto: <u>sol de chon chon II</u>
Mz y Lt: <u>ET11- F3-402</u>	Fecha y Hora: <u>25-03-25</u>

Observaciones atendidas:

Observación 1: <u>Filtración en lavadero cocina</u>
Fecha inicio: <u>25/03/25</u>
Fecha término: <u>25/03/25</u>
Comentario: <u>Se reviso y aposto todos accesorios de trampa.</u>

Observación 2:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 3:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 4:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 5:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 6:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Para ser llenado por Cliente:

Yo JUAN CARLOS TOMAS Saldana propietario de la vivienda
indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el
presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.

CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C

Raul E. Castañeda Muñoz
Post Venta Constructora Galilea
CIP: 2244

[Signature]
Propietario