



Por el presente se deja constancia que un representante de CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C. se hizo presente para la inspección de las observaciones que nos dio a conocer al área de post venta de nuestra empresa, en el inmueble ubicado en:

Ciudad: Troyillo  
Proyecto: Sol Chan Chan II  
Propietario: Yabnab Suarez Frank Balvardo  
Correo electronico: .....  
Mz y Lt: B-11  
Reclamo Nro: 504 7-PV-2025-031  
Fecha: 01/04/25  
Reclamo del cliente: Fisuras- Filtrocion de todo

**INSPECCION DE OBSERVACIONES:**

Observaciones :	
Fecha y hora inicio:	<u>01/04/25</u>
Hora término:	<u>01/04/25</u>
Comentario:	

Un representante de nuestra empresa se comunicará con usted y/o enviara una comunicación para informarles sobre la procedencia y/o improcedencia de su reclamo.

Firman en señal de conformidad.

  
CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C.  
Raul E. Castañeda Muñoz  
ING. CAMPE  
Post Venta Constructora Galilea

  
Propietario