

HOJA DE CARGO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POST VENTA



Propietario

Reclamo Nro: 5CH 4- Pi-2021 - UST	Ciudad: Trussilo
Propietario: Camp Verde Nina	Proyecto: Sol Chen chen 4
MzyLt: TH- 103	Fecha y Hora: 24/04/75
OBSERVACIONES ATENDIDAS:	
Observación 1: Foco no prende	Observación 2:
Fecha inicio: 15/04/25	Fecha inicio:
Fecha término: 21 04 25	Fecha término:
Comentario:	Comentario:
se procedió con el combro de Interruptor conmutedor dell	
Talon of or connuted or debl	
THE MODICE CONTRACTOR	
Observación 3:	Observación 4:
Fecha inicio:	Fecha inicio:
Fecha término:	Fecha término:
Comentario:	Comentario:
Comentario:	Comentano.
w.	4
1, **	
Observación 5:	Observación 6:
Fecha inicio:	Fecha inicio:
Fecha término:	Fecha término:
Comentario:	Comentario:
Para ser llenado por Cliente:	
Yo Ding Composed Gaca	propietario de la vivienda
10 Pina Cinfortion South	
	indico que se han corregido todas las
observaciones descritas en el presente documento	y estoy conforme con el trabajo realizado.
Mar Szanzs	
Raul E Castaneda Munoz	
CONSTRUCTORA GALILLA	Q//

Constructora GALILEA