

Por el presente se deja constancia que un representante de CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C. se hizo presente para la inspección de las observaciones que nos dio a conocer al área de post venta de nuestra empresa, en el inmueble ubicado en:

Ciudad: Tropi 116
Proyecto: Sol Chan chen II
Propietario: Lucía Condori Santollon
Correo electronico:
Mz y Lt: 0-5
Reclamo Nro:
Fecha: 15/04/25
Reclamo del cliente: Figuras

INSPECCION DE OBSERVACIONES:

Observaciones :	<u>Se aprueban pisuras en todos los ambientes de la casa, hay pisuras mayormente en pared y vigas por alturas.</u>
Fecha y hora inicio:	<u>15/04/25 3:21 PM</u>
Hora término:	<u>15/04/25</u>
Comentario:	

Un representante de nuestra empresa se comunicará con usted y/o enviara una comunicación para informarles sobre la procedencia y/o improcedencia de su reclamo.

Firman en señal de conformidad.


PAUL ASTABODA.
Post Venta Constructora Galilea


70332812
Propietario