

Por el presente se deja constancia que un representante de CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C. se hizo presente para la inspección de las observaciones que nos dio a conocer al área de post venta de nuestra empresa, en el inmueble ubicado en:


Ciudad: Tupiza
Proyecto: El Chon don II
Propietario: Cieza Burgo Jorge Luis
Código electrónico: -
Módulo: EB 4 - 5026
Reclamo Nro.: SCH-PU-2025-037
Fecha: 02/05/25
Reclamo del cliente: Fuó fu en Paredes / Boya de trinquete elevador no controlado.

INSPECCION DE OBSERVACIONES:

Observaciones:	Se apreciaba fisuras en todas la vivienda, en Az y 2do piso, tanto en pared y techos. Se le aconseja limpiar en profundidad la boya, filtrar, levantarlo por la humedad de la filtración de ASUC de Red Sanitaria del trinquete.
Fecha y hora inicio:	
Hora término:	
Comentarios:	

Un representante de nuestra empresa se comunicará con usted y/o enviara una comunicación para informarles sobre la procedencia y/o improcedencia de su reclamo.

Firman en señal de conformidad:


CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C.
Post Venta
Raúl E. Castro
ING. ASISTENTE TECNICO
CP 20445


Propietario