

Por el presente se deja constancia que un representante de CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C. se hizo presente para la inspección de las observaciones que nos dio a conocer al área de post venta de nuestra empresa, en el inmueble ubicado en:

Ciudad: Tumbuco
Proyecto: Sol de Chen Chen II
Propietario: Gersea Day Bonnie
Correo electrónico: _____
Mz y Lt: Bt 11- M3 F - 603201
Reclamo Nro: SCH 7 - N - 2025 - 040
Fecha: 02/05/25
Reclamo del cliente: Ilco diferencial de tomacorrientes de 50p.

INSPECCION DE OBSERVACIONES:

Observaciones:	Se aprecia cable mellizo en la instalación de bomba corriente de 30p; se le ^{ha} cambiado punto de bomba corriente. 02/05/25 9:00 AM
Fecha y hora inicio:	
Hora término:	02/05/25 10:40 AM
Comentario:	

Un representante de nuestra empresa se comunicará con usted y/o enviara una comunicación para informarles sobre la procedencia y/o improcedencia de su reclamo.

Firman en señal de conformidad.

CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C.
Raul E. Castañeda Muñoz
ING. CAMPO
Post Vendedor Constructora Galilea

Gersea Day Bonnie 1786219
Propietario