

Por el presente se deja constancia que un representante de CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C. se hizo presente para la inspección de las observaciones que nos dio a conocer al área de post venta de nuestra empresa, en el inmueble ubicado en:

Ciudad:

Proyecto:

Propietario:

Correo electrónico:

Mz y Lt:

Reclamo Nro:

Fecha:

Reclamo del cliente:

Trujillo

Sol Chon chon II

Loyage Valverde Gaby Gassely

Et 8 - M3 G Lote 4 - 204

SCHD - PV - 2025 - 041

02/05/25

Cerámica de Piso Rayado.

INSPECCION DE OBSERVACIONES:

Observaciones:	Se aprecia línea recta en cerámica. (Rota - Fisurada) en dormitorio secundario - Al lado de sala
Fecha y hora inicio:	02/05/25
Hora término:	02/05/25
Comentario:	

Un representante de nuestra empresa se comunicará con usted y/o enviara una comunicación para informarles sobre la procedencia y/o improcedencia de su reclamo.

Firman en señal de conformidad.

Post Venta Constructora Galilea

Propietario

Nilda Cabada Moreno
18138530