

Post Venta Constructora Galilea

HOJA DE CARGO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POST VENTA

A	
Propietario: Bern Beltan Rolando Javier	Ciudad: Trujilo
Propietario: Benn Beltan Rolando Javier	Proyecto: Sol de Chan Chan I
Mzy Lt: Hope 11 Mz F Loke 603204	Fecha y Hora: 20/05/2025 9:20 cm
Observaciones atendidas: Perilla de preta de baño ppal no Observación 1: echa have desde adento. Fecha inicio: 20/05/25 Fecha término: 78/05/25 Comentario: Se libero espacio en la platira, subservación.	Observación 2: bouro peul demora en drenan. Fecha inicio: 20/05/25 Fecha término: 20/05/25 Comentario: Se reoligo limpieza de trampa para ve hear obstrucciones. Se levanto la doserva cion.
Observación 3:	Observación 4:
Fecha inicio:	Fecha inicio:
Fecha término:	Fecha término:
Comentario:	Comentario:
Observación 5:	Observación 6:
Fecha inicio:	Fecha inicio:
Fecha término:	Fecha término:
Comentario:	Comentario:
Para ser llenado por Cliente: Yo Rolando Berta Bettrán MZ. F lo k 603 204 presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.	propietario de la vivienda indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el

Propietario