



Por el presente se deja constancia que un representante de CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C. se hizo presente para la inspección de las observaciones que nos dio a conocer al área de post venta de nuestra empresa, en el inmueble ubicado en:

Ciudad: Trujillo
 Proyecto: Sol de Chen Chen II
 Propietario: Ramirez Rojas Robinson Ruben
 Correo electronico: _____
 Mz y Lt: Et 5- M3 G - 701 404
 Reclamo Nro: SCPI-PU-2025-050
 Fecha: 30/05/25
 Reclamo del cliente: Fisuras en banco de Medidores - Rodapasa salidas/dosprendidos de
- Tapa de Ajuste oxidada. - escalera.

INSPECCION DE OBSERVACIONES:

Observaciones :	<u>Se aprecia fisuras en banco de medidores - Rodapasa salidas de escalera. - Se aprecia oxidado en tapa de Ajuste.</u>
Fecha y hora inicio:	<u>30/05/25 10:00 AM</u>
Hora término:	<u>30/05/25 10:15 AM.</u>
Comentario:	

Un representante de nuestra empresa se comunicará con usted y/o enviara una comunicación para informarles sobre la procedencia y/o improcedencia de su reclamo.

Firman en señal de conformidad.

CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C.
 Raul E. Casarredón
 Post Venta Constructora Galilea

Propietario