

HOJA DE CARGO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POST VENTA

- 1		
100		

Reclamo Nro: SCHT-PV-2021-051	Ciudad: Trojilo
Reclamo Nro: SCHT-PV-2027-051 Propietario: Bellian Edande Javier Mzy Lt: SE 11- M3 F - 204	Proyecto: SCH TL
Mz v I t: 56 11 - M3 F - 90 H	Fecha y Hora: 17 - 06/2025
WZ 4 CC. 90 11- 113	
Observaciones atendidas:	
Observación 1: Problemos con cerradore Principal	Observación 2: Roblemas de cerra dui o de Saño
Fecha inicio: 11/06/25	Fecha inicio: 17/06/25
Fecha término: 14/06/25	Fecha término: 17/06/27
	Comentario:
se procede con el combio de	Co son and a mar sio de
as house course and	Se procede con et cons
cercolure.	Se procede con el consid de cerradura
cerrowre.	
	Observación 4:
Observación 3:	Fecha inicio:
Fecha inicio:	
Fecha término:	Fecha término:
Comentario:	Comentario:
Observación 5:	Observación 6:
Fecha inicio:	Fecha inicio:
Fecha término:	Fecha término:
Comentario:	Comentario:
Para ser llenado por Cliente:	
KOLANDO JAVIERBERRU BL	PAN propietario de la vivienda
(0)	indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el
presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.	marco que se man con egraco y
presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.	
	header 4668 5835
	-
Post Venta Constructora Galilea	Propietario