



Por el presente se deja constancia que un representante de CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C. se hizo presente para la inspección de las observaciones que nos dio a conocer al área de post venta de nuestra empresa, en el inmueble ubicado en:


Ciudad: Tropillo
Proyecto: Sol de don don 4
Propietario: Castillo Pascual Sandra
Correo electrónico: _____
Mz y Lt: Torre 6 - 201
Reclamo Nro: BCPPI-PI-2025-53
Fecha: 06/05/25
Reclamo del cliente: Desborde de desague.

INSPECCIÓN DE OBSERVACIONES:


Observaciones:	<u>se observa desague aborad. Hay bolsa plastica.</u>
Fecha y hora inicio:	<u>05/06/25</u>
Hora término:	<u>05/06/25</u>
Comentario:	

Un representante de nuestra empresa se comunicará con usted y/o enviará una comunicación para informarles sobre la procedencia y/o improcedencia de su reclamo.

Firman en señal de conformidad.



Post Venta Constructora GALILEA



Propietario