

HOJA DE CARGO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POST VENTA



Reclamo Nro: SCH II - Pu - 2021 - 254	Ciudad: To 11 Vo
Propietario: Timom Farren Dahlin Enrique.	Proyecto: Sell I
Propietario: Timon Forgen Dahlin Gariave. Mzy Lt: Et 8- M3 G- 403	Fecha y Hora: [1 06/25 10: 15 bm.
Observaciones atendidas:	
Observación 1: Filhación on lavalorio cocina	Observación 2: flueco en pareal
Fecha inicio: 11 OG/27	Fecha inicio: 11 06/25
Fecha término: 4 /06 /25	Fecha término: 11 /06/25
Comentario:	Comentario:
Se saci la silvara blance y se coloca/sello	Se procedus al resame de le pared y printed
d mueble de cocina Expose de propieteria	,
pido que se combie el mueble de melomine.	
Observación 3: Zalercomenicador no penciono.	Observación 4:
Fecha inicio: 11 (06/2)	Fecha inicio:
Fecha término: 11/01/20	Fecha término:
	Comentario:
Se soluciono probleme del botor que	
abre la roja. uno de los castes estabon	
asse to rela. One to	
Sue 1 tos.	
Observación 5:	Observación 6:
Fecha inicio:	Fecha inicio:
Fecha término:	Fecha término:
Comentario:	Comentario:
-	
Para ser llenade por Cliente:	
vo Miranda Calle	brenda propietario de la vivienda
/ X	ndico que se han corregido todas las observaciones descritas en el
presente devimentaly estay conforme con al trabajo realizado	
CONSTRUCTORA GALILEAS & C.	n GA
CONSTRUCTOR	Brown
	Propiotario
Rau Lic ASISTE HE ora Galilea	Propietario DNIT: 30425014