

## HOJA DE CARGO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POST VENTA



Reclamo Nro: SCHI - 8 U- 2027 - OTT	Ciudad: Trojillo
Propietario: Vasquez Portal Jano del Polar	Proyecto: Col de chen chon I
Propietario: Vasquez Portal Jano del Polor Mzy Lt: 86 8- H3 G- 504	Fecha y Hora: 19 / 06 /25
Observaciones atendidas:	
Observación 1: Tormo no catanta Fecha inicio: 19/06/25 Fecha término: 19/06/25	Observación 2: Folhoción en lacctorio
Fecha inicio: 19/06/25	Fecha inicio: 19/06/27
Fecha término: 19/06/75	Fecha término: 19/06/75
Comentario:	Comentario:
les pros ester sul retador. 30	Se consisso p thecesor of Ambos
roomiendo cambio de pilas.	Caños (lavaborio)
Observación 3: Fr 50505	Observación 4:
Fecha inicio: 19/06/25	Fecha inicio:
Fecha término: 19/06/25	Fecha término:
Comentario:	Comentario:
Se reprogrance por ontes del año.	
Observación 5:	Observación 6:
Fecha inicio:	Fecha inicio:
Fecha término:	Fecha término:
Comentario:	Comentario:
Para ser llenado por Cliente:  Yo Juana del Pilar Vasques Porral propietario de la vivienda indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.	
Post Venta Constructora Galilea	Propietario

Martos