

HOJA DE CARGO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POST VENTA

Reclamo Nro: SCHT-PV-2025-057	Ciudad: Trojillo
Propietario: Yenes Sandres Marlon Styven MzyLt: 0+ 11-113 F-603 503	Proyecto: Sol do Chan chan I
Mzylt: 0+ 11- M3 F- 603503	Fecha y Hora: 2 106/25
Observaciones atendidas:	
Observación 1: Recoso de los elevado.	Observación 2:
Fecha inicio: 9 (100/25)	Fecha inicio:
Fecha término: 11/0 6/25	Fecha término:
	Comentario:
Comentario: Se represso mont pu bevoir en	
testoros sozies se procede a le corrección del costeros.	
Observación 3:	Observación 4:
Fecha inicio:	Fecha inicio:
Fecha término:	Fecha término:
Comentario:	Comentario:
Observación 5:	Observación 6:
Fecha inicio:	Fecha inicio:
Fecha término:	Fecha término:
Comentario:	Comentario:
Para ser llenado por Cliente: Yo presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado. CONSTRUCTOR GALILEAS AC Rairos Vanta Constructora Galilea CIP: 224485	propietario de la vivienda indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el
	Hamadal propietario.
	e 2006