



Por el presente se deja constancia que un representante de CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C. se hizo presente para la inspección de las observaciones que nos dio a conocer al área de post venta de nuestra empresa, en el inmueble ubicado en:

Ciudad: Tupillo
Proyecto: Sol de Chanchuan II
Propietario: Condori Santillan Lucia Lizeth
Correo electrónico: _____
Mz y Lt: Etap 3- M3 D Lote 5
Reclamo Nro: SCH II- PV- 2025- 059
Fecha: 24-06-25
Reclamo del cliente: Filtración - Fusedu Agua.

INSPECCIÓN DE OBSERVACIONES:

Observaciones :	se aprecia humedad en pared y desprendimiento de pintura (solito aparentemente)
Fecha y hora inicio:	24-06-25 11:00 AM
Hora término:	24-06-25 11:20 AM
Comentario:	

Un representante de nuestra empresa se comunicará con usted y/o enviará una comunicación para informarles sobre la procedencia y/o improcedencia de su reclamo.

Firman en señal de conformidad.


CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C.
Raul E. Cuentas
ING. 2244
CIP: 2244
Post Venta Constructora GALILEA



Propietario