

HOJA DE CARGO DE LEVANTAMIENTO **DE OBSERVACIONES POST VENTA**



| Parlama Niva COLL C | Ciudad: Trosallo |
|---|------------------------|
| Reclamo Nro: 504 TI - PY -2025 -062 | |
| Propietario: Yangez Rojas Robinson Ruber | |
| Mzylt: 665-136-404 | Fecha y Hora: 12/07/25 |
| OBSERVACIONES ATENDIDAS: | |
| Observación 1: til reason de Agua. | Observación 2: |
| Fecha inicio: \(\langle \langle \langle 2\) | Fecha inicio: |
| Fecha término: $VZ/OY/25$ | Fecha término: |
| Comentario: | Comentario: |
| Se reporto la pi tracaión de tedo, asimismo se procedo a topor el hueco. | |
| as a small se procedo a topor el hueco, | |
| asi nu sinco | 5 |
| | |
| Observación 3: | Observación 4: |
| Fecha inicio: | Fecha inicio: |
| Fecha término: | Fecha término: |
| Comentario: | Comentario: |
| | |
| | |
| | |
| | |
| i i | |
| Observación 5: | Observación 6: |
| Fecha inicio: | Fecha inicio: |
| Fecha término: | Fecha término: |
| Comentario: | Comentario: |
| | |
| | |
| | |
| * * * | |
| | |
| Para ser lienado por Cliente: | |
| Yo Robinson Romines Rusion propietario de la vivienda | |
| indico que se han corregido todas las | |
| | |
| observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado. | |
| | |
| CALILEASIAC | |
| CONSTRUCTORA GALILEA SA.C | 1/// |
| Raul E Costante O Propietario | |
| CIP. Francisco | |