

HOJA DE CARGO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POST VENTA

| Reclamo Nro: 3CHT - PV - 802T - 066 | Ciudad: Troft lo |
|--|--|
| Propietario: Campo vorde Garale Dina | Proyecto: So do Chen chou I |
| MzyLt: 13 G- 704203 | Fecha y Hora: 04/04/25 |
| Observaciones atendidas: | e e |
| Observación 1: Fresi es en Dobo | Observación 2: |
| Fecha inicio: 03/04/25 | Fecha inicio: |
| Fecha término: 07/07/21 | Fecha término: |
| Comentario: Se procedio con la reparación do posures de todo el de partemento. Se pinto nuevamente el aper apodedo. | Comentario: |
| Observación 3: | Observación 4: |
| Fecha inicio: | Fecha inicio: |
| Fecha término: | Fecha término: |
| Comentario: | Comentario: |
| | |
| Observación 5: | Observación 6: |
| Fecha inicio: | Fecha inicio: |
| Fecha término: | Fecha término: |
| Comentario: | Comentario: |
| | |
| | propietario de la vivienda indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el Ona Campoverde Garcia Propietario |
| Fost venta donatidatora danta | Propietario 70015593 |