



Por el presente se deja constancia que un representante de CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C. se hizo presente para la inspección de las observaciones que nos dio a conocer al área de post venta de nuestra empresa, en el inmueble ubicado en:

Ciudad: Trujillo
Proyecto: Sol de chon chon II
Propietario: Bacilio Chavez Frank Robert
Correo electrónico: _____
Mz y Lt: etapa 11 - M3 F - Lote 603501(501)
Reclamo Nro: _____
Fecha: 14-07-25 / Fecha de entrega: 27/12/2024 (6 meses 17 días)
Reclamo del cliente: Mampara Fisurada (Hoja izquierda - borde inferior derecho)

INSPECCIÓN DE OBSERVACIONES:

Observaciones:	<u>-Se aprecia fisura en el borde de mampara.</u>
Fecha y hora inicio:	<u>14-07-2025 (4:00PM)</u>
Hora término:	<u>4:20 PM.</u>
Comentario:	

Un representante de nuestra empresa se comunicará con usted y/o enviará una comunicación para informarles sobre la procedencia y/o improcedencia de su reclamo.

Firman en señal de conformidad.


CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C
Raul E. Carrizosa Muñoz
ING. CAMPO
CIP: 2244P5
CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C


Propietario