

Reclamo Nro: SDH-PV-2021-006	Ciudad: Trujillo
Propietario: Rosales Aguilar Janni Charito	Proyecto: Sol de Huanchaco
Mz y Lt: D-7	Fecha y Hora: 10:00 20/07/21

**Observaciones atendidas:**

Observación 1: Fuga en llave de Paso de cocina
Fecha inicio: 14:00
Fecha término: 15:00
Comentario: Se ajustaron las llaves y se selló con silicona el lavadero

Observación 2: Foco en el 2do piso no Enciende
Fecha inicio: 10:00
Fecha término: 10:05
Comentario: Se ajustó el foco

Observación 3:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:


Observación 4:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 5:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:


Observación 6:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

**Para ser llenado por Cliente:**

Yo ..... propietario de la vivienda ..... indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.

CONSTRUCTORA GALILEA SAC  
  
 José Adinson L. Castro Muñoz  
 RESIDENTE DE OBRA  
 CIP-192353

Post Venta Constructora Galilea



48353624

Propietario



Por el presente se deja constancia que un representante de CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C. se hizo presente para la inspección de las observaciones que nos dio a conocer al área de post venta de nuestra empresa.

Ciudad: TRUJILLO  
Proyecto: SOLAR HUANCAYACO  
Propietario: ROSALBA AGUILAR JANMI CHACUITO  
Mz y Lt: D-07  
Fecha y hora: 20-07-2021

Un representante de nuestra empresa se comunicará con usted en un plazo máximo de 3 días hábiles para informarles sobre las medidas a tomar en relación de las observaciones presentadas.

Firman en señal de conformidad.

CONSTRUCTORA GALILEA SAC

Jose Robinson L. Castro Muñoz  
RESIDENTE DE OBRAS  
CIP 192353

Post Venta Constructora Galilea

48353624

Propietario