

Reclamo Nro: <i>SDH-PU-2021-008</i>	Ciudad: <i>TAUSILLO</i>
Propietario: <i>LEVANO ROSADO GIAN CARLO</i>	Proyecto: <i>SOL DE HUANCHACO</i>
Mz y Lt: <i>C-06</i>	Fecha y Hora: <i>03-8-2021</i>

Observaciones atendidas:

Observación 1: <i>FISURA EN EL BOMBA DE VENTANAS</i>	Observación 2:
Fecha inicio: <i>03/08/21</i>	Fecha inicio:
Fecha término: <i>03/08/21</i>	Fecha término:
Comentario: <i>Se repararon fisuras</i>	Comentario:
Observación 3:	Observación 4:
Fecha inicio:	Fecha inicio:
Fecha término:	Fecha término:
Comentario:	Comentario:
Observación 5:	Observación 6:
Fecha inicio:	Fecha inicio:
Fecha término:	Fecha término:
Comentario:	Comentario:

Para ser llenado por Cliente:

Yo *Levano Rosado Giancarlo* propietario de la vivienda *Mz C lote 3006 Etapa 1* indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.

CONSTRUCTORA GALILEA SAC

José Edinson L. Castro Muñoz
RESIDENTE DE OBRA
CIP. 192353

Post Venta Constructora Galilea

[Firma]
Propietario