

## HOJA DE CARGO DE LEVANTAMIENTO DE **OBSERVACIONES POST VENTA**

Nº 001552

Declared New COLL Oct Conduction	0.11 =//
Reclamo Nro: 5DH - PV-2021-036  Propietario: Mallyvi Yunce Oscor Epifonio	Ciudad: Trujillo
Propietario: Mallyvi Yunce Oscor Epitonio	Proyecto: Sol of Humchaco
Mz y Lt: $\mathcal{B}$ - $\mathcal{B}$ 3	Fecha y Hora: 25 /10/21
Observaciones atendidas:	
Observación 1: Mompora y ventona descuadrado Observ	vación 2: Chupa dura
Fecha inicio: 25/10/21 Fecha	inicio: 25 / 10 /21
Fecha término: 26/10/24 Fecha	término: 25/10 / 21
Comentario: Comer	ntario:
_ Se encuabraron les ventimes Se	e ajusto la chapa
Observación 3:	vación 4:
Fecha inicio:	inicio:
Fecha término:	término:
Comentario: Comer	ntario:
Observación 5: Observ	vación 6:
Fecha inicio:	inicio:
Fecha término:	término:
Comentario: Comer	ntario:
Para ser llenado por Cliente:  Yo	