

Reclamo Nro: SAM-PV-2021-054	Ciudad: Trujillo
Propietario: Lopez Alva Giampico Walter	Proyecto: Sol de Wandruco
Mz y Lt: E-7	Fecha y Hora: 29/12/21

**Observaciones atendidas:**

Observación 1: Ventano Descuadrada
Fecha inicio: 29/12/21
Fecha término: 29/12/21
Comentario: Se procedio a retirar y cuadrar en su sitio

Observación 2:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 3:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 4:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 5:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 6:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

**Para ser llenado por Cliente:**

Yo Daniela Lopez Acobino propietario de la vivienda Mz. E. Lot. 7 indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.

**CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C.**  
*Jorge Cabellos Pretell*  
GESTOR DE ATENCION AL CLIENTE

Post Venta Constructora Galilea

*Daniela Lopez Acobino*

Propietario