

Reclamo Nro: <i>SDM PV 2022-014</i>	Ciudad: <i>Trajillo</i>
Propietario: <i>Maslem Zavalata Gaudin</i>	Proyecto: <i>Sol de Huanchaca</i>
Mz y Lt: <i>Edif. B 16 DPTO 102</i>	Fecha y Hora: <i>26/07/22</i>

Observaciones atendidas:

Observación 1: <i>Fisuras</i>
Fecha inicio: <i>25/07/22</i>
Fecha término: <i>26/07/22</i>
Comentario: <i>Se procedió a corregir las observaciones - sellando las fisuras y repintando la pared.</i>

Observación 2:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 3:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 4:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 5:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 6:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Para ser llenado por Cliente:

Yo *Maslem Zavalata Gaudin* propietario de la vivienda *Torre 1 Dpto 102 Sol de Huanchaca* indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.

[Firma]
Post Venta Constructora Galilea

[Firma]
Propietario *41402747*