

Por el presente se deja constancia que un representante de CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C. se hizo presente para la inspección de las observaciones que nos dio a conocer al área de post venta de nuestra empresa, en el inmueble ubicado en:


Ciudad: Chiclayo
Proyecto: Sol de Pimentel II
Propietario: ADRIAN AUGUSTO GARCIA CORREA y SUHUYI YURIKO TINAPI ALVARADO
Correo electrónico: _____
Mz y Lt: H3 B2 Lt. 11
Reclamo Nro: SDPII - PV - 2025- 041
Fecha: 25/04/2025
Reclamo del cliente: Fisuras

INSPECCIÓN DE OBSERVACIONES:

Observaciones:	- Fisuras en muros en sala, cocina, ss.HH, habitación - Desprendimiento de azulejo empastado en cielo raso
Fecha y hora inicio:	25/04/25 1:30 p.m.
Hora término:	
Comentario:	- Se evidencian fisuras en zonas arriba mencionadas - Se evidencia desprendimiento de empastado cielo raso - sala - Propietarios comentan filtración de agua en cielo raso de la vivienda. - Se coordina con propietarios reparar fisuras en Junio, antes del vencimiento de la garantía.

Un representante de nuestra empresa se comunicará con usted y/o enviará una comunicación para informarles sobre la procedencia y/o improcedencia de su reclamo.

Firman en señal de conformidad.


Post Venta Constructora GALILEA
Propietario