

HOJA DE CARGO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POST VENTA

COD. RECLAMO Nº 5LD11-PV-042-2020

Ciudad: TRUJILLO

Proyecto: SOL DE LAS DELICIAS

Propietario: RODRIGUEZ VILLAR CELIA HORTENCIA

Mz. y Lt: L-13

Fecha y hora: 29-01-2020

Observaciones atendidas:

* Se realizó cambio de 38 piezas de cerámicas que presentaban defectos: grietas y/o rajaduras. También se limpió todas las cerámicas de los distintos ambientes con removedor quita cemento. Con la conformidad de los trabajos realizados se firma este documento.

Para ser llenado por Cliente:

Yo, RODRIGUEZ VILLAR CELIA HORTENCIA

Propietario de la vivienda L-13

indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento, y estoy conforme con el trabajo realizado.

Post Venta
Constructora Galilea

Propietario