

Por el presente se deja constancia que un representante de CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C. se hizo presente para la inspección de las observaciones que nos dio a conocer al área de post venta de nuestra empresa, en el inmueble ubicado en:

Ciudad: Troyillo
Proyecto: Sol de las Delicias II
Propietario: Chugumi - Muri Carmen de Trana
Correo electrónico: -
Mz y Lt: F- 6023
Reclamo Nro: SLDII - PV- 2024- 001
Fecha: 22/05/24
Reclamo del cliente: Fisuras en muro y techo

INSPECCION DE OBSERVACIONES:

Observaciones :	<u>Se aprecia fisuras en muro y techo del 1er y 2do piso.</u>
Fecha y hora inicio:	<u>22/05/24</u>
Hora término:	<u>22/05/24</u>
Comentario:	<u>Fisuras en Baño 2° piso y Dormitorio 2° piso. piso de sala y Hall de distribución. (Fisuras en paredes y marcos puerta y techo)</u>

Un representante de nuestra empresa se comunicará con usted y/o enviara una comunicación para informarles sobre la procedencia y/o improcedencia de su reclamo.

Firman en señal de conformidad.


CONSTRUCTORA GALILEA SAC
Raúl E. Castañeda Muñoz
ASISTENTE RESIDENTE
CIP 224485
Post Venta Constructora Galilea


Propietario