# GALILEA
Construimos tu hogar

## HOJA DE CARGO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POST VENTA

| | |
|---|---|
| Reclamo Nro: VAL-PV-2025-025 | Ciudad: chiclayo - Leonardo ortiz |
| Propietario: AQUINO SALGADO ESMERALDA | Proyecto: VISTA ALEGRE |
| Mz y Lt: H'-02 | Fecha y Hora: 5:00 P.M |

**Observaciones atendidas:**

| | |
|---|---|
| Observación 1: Accesorios oxidados (del baño) | |
| Fecha inicio: 21/03/25 | |
| Fecha término: 21/03/25 | |
| Comentario: Se procedio a cambiar los Accesorios del tanque del inodoro de los 2 baños por NUEVOS QUEDANDO todo conforme | |

| | |
|---|---|
| Observación 2: Ventana corrediza | |
| Fecha inicio: 12/03/25 | |
| Fecha término: 12/03/25 | |
| Comentario: Se corregio la Ventana corrediza QUE estaba fuera del EJE. QUEDANDO todo conforme | |

| | |
|---|---|
| Observación 3: terma | |
| Fecha inicio: 14/03/25 | |
| Fecha término: 14/03/25 | |
| Comentario: Se instalo la terma QUEDANDO todo conforme | |

| | |
|---|---|
| Observación 4: | |
| Fecha inicio: | |
| Fecha término: | |
| Comentario: | |

| | |
|---|---|
| Observación 5: | |
| Fecha inicio: | |
| Fecha término: | |
| Comentario: | |

| | |
|---|---|
| Observación 6: | |
| Fecha inicio: | |
| Fecha término: | |
| Comentario: | |

**Para ser llenado por Cliente:**

Yo ..... propietario de la vivienda ..... indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.

..... Post Venta Constructora Galilea

..... Propietario

Escaneado con CamScanner